KOMISJA
Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Ładu i Porządku Publicznego
Rady Gminy Raciążek

Protokół
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego w formie objazdowej
z dnia 31.08.2026 r.

Skład Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego:

1. Radny Łukasz Korubski – Przewodniczący – obecny
2. Radny Mariusz Ćwikliński - obecny
3. Radna Marlena Wypij – członek – obecna
4. Radny Grzegorz Sobczak – członek – nieobecny
5. Radna Marlena Kopaczewska – członek - obecna

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu

W posiedzeniu uczestniczyli również:

- Kierowca – Pan Andrzej Faligowski

Cel posiedzenia: sprawdzenie nowo wykonanych dróg na terenie gminy oraz ocena prowadzonych prac wodno-kanalizacyjnych na wyznaczonych ulicach.

W dniu 31 sierpnia 2026 r. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie w formie objazdowej. W ramach posiedzenia Komisja dokonała oględzin wskazanych odcinków dróg oraz infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej. W wyniku przeprowadzonego objazdu stwierdzono następujące kwestie wymagające uwagi i podjęcia stosownych działań:

1. ul. Szkolna – droga za boiskiem

- stwierdzono potrzebę zamontowania znaku drogowego **„Zakaz zatrzymywania się i postoju – nie dotyczy mieszkańców”**, w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienia swobodnego ruchu pojazdów;
- na części ulicy, z uwagi na niewystarczające odwodnienie, po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu gromadzi się woda, co utrudnia korzystanie z drogi; wskazane jest podjęcie działań w zakresie poprawy odwodnienia.

2. ul. Piękna

- na działce stanowiącej własność Gminy znajduje się gruz, który należy rozprowadzić wzdłuż drogi w celu jej poszerzenia i poprawy warunków przejazdu.

3. Droga Podole – Siarzewo

- w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zaleca się rozważenie montażu progów zwalniających lub zastosowania odpowiedniego oznakowania ograniczającego prędkość;
- zwrócono uwagę, że droga jest wykorzystywana jako miejsce zabaw dzieci, a występujące na niej niebezpieczne zakręty mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi.

4. Zjazd z Podzamcza na Podole

- stwierdzono potrzebę poszerzenia zjazdu. Działka stanowiąca własność Gminy umożliwia wykonanie poszerzenia, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej.

5. ul. Brzozowa

- stwierdzono, że kratka odpływowa odprowadzająca wodę z ulicy znajduje się wyżej niż wjazd do jednej z posesji;
- w celu ograniczenia ryzyka zalewania posesji wskazane jest podniesienie krawężnika o około 5 cm.

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonego objazdu Komisja wskazała na konieczność podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Szczególnej uwagi wymagają kwestie związane z prawidłowym odwodnieniem dróg, oznakowaniem oraz organizacją ruchu, w tym zastosowaniem progów zwalniających lub ograniczeń prędkości.

Protokołował:
Łukasz Korubski

Przewodniczący Komisji
Łukasz Korubski

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
Ładu i Porządku Publicznego
Łukasz Korubski

ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU

1. *Lista obecności.*
2. *Protokół kontroli schroniska dla zwierząt.*
3. *Obserwacje dodatkowe.*

OBSERWACJE DODATKOWE

Obserwacje niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem posiedzenia Komisji:

1. Studzienka na ul. Wysokiej

Zaobserwowano uszkodzoną studzienkę na ul. Wysokiej. Jej stan stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych i pojazdów. Wskazane jest niezwłoczne wykonanie naprawy oraz zabezpieczenie miejsca do czasu usunięcia usterki.

2. Brak chodników na łącznikach pomiędzy ul. Wysoką a ul. Zamkową

Na łącznikach pomiędzy ul. Wysoką a ul. Zamkową brakuje chodników, co utrudnia bezpieczne poruszanie się pieszych. Wskazane jest rozważenie opracowania dokumentacji dotyczącej budowy chodników w tych miejscach.

3. Stan budynków mieszkalnych przy ul. Zamkowej i ul. Nadgórnej

Odnotowano znaczne uszkodzenia budynków mieszkalnych, w tym dwóch budynków przy ul. Zamkowej oraz jednego budynku przy ul. Nadgórnej.

Ze względu na stan techniczny wskazanych nieruchomości zasadne jest wystąpienie do ich właścicieli z pismami wzywającymi do podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie budynków.

Stan nieruchomości może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Wskazane jest również podjęcie działań mających na celu ograniczenie potencjalnych skutków ewentualnego pogorszenia się stanu technicznego budynków.

4. Zasypanie rowu na końcu ul. Wiatracznej

Stwierdzono zasypanie końcowego fragmentu rowu przy ul. Wiatracznej. Rów przez znaczną część roku prowadzi wodę, w związku z czym jego zasypanie może powodować utrudnienia w odpływie wód i zwiększać ryzyko zalewania sąsiadujących posesji, szczególnie w okresach intensywnych opadów.

Wskazane jest sprawdzenie stanu rowu oraz rozważenie przywrócenia prawidłowego przepływu wody poprzez jego oczyszczenie i odmulenie.

5. Pochylone drzewa na odcinku serpentyny przy Al. 700-lecia

Na odcinku drogi określanym jako serpentyna przy Al. 700-lecia zwrócono uwagę na znacznie pochylone drzewa, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników drogi.

Wskazane jest dokonanie oceny ich stanu oraz podjęcie odpowiednich działań, w tym – w przypadku potwierdzenia zagrożenia – usunięcie drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.Topole w miejscowości Niestuszewo

W miejscowości Niestuszewo, na wskazanych obszarach, znajdują się topole stwarzające zagrożenie. Komisja zaleca ich usunięcie.

7. Montaż lustra drogowego

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zaproponowano zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Sadowej z ul. Ogrodową. Montaż lustra może poprawić widoczność na skrzyżowaniu i ograniczyć ryzyko kolizji.