



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Halinowo 2a, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Raciążek, dn. 25.04.2025 r.

PZ.52800.3.2025.6.MŻ

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225, poz. 1934 ze zm.) w dniu 25.04.2025 r. przez

asp. inż. Michał Żbikowski, Starszy Inspektor Sztabowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim, nr. legitymacji 0122240

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujący się upoważnieniem numer PZ.52800.3.2025.5.MŻ z dnia 17.04.2025 r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**budynku Urzędu Gminy Raciążek
ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Wójt Gminy Raciążek ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek	Michał Suchomski - Zastępca Wójta Gminy

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Michał Suchomski - Zastępca Wójta Gminy	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- upływający termin realizacji obowiązków, określonych w decyzji administracyjnej, wydanej w trybie art. 26. ust.1 pkt.1; decyzja nr **PZ.5580.19.1.21** z **21 grudnia 2021** roku.
- prolongowana decyzją **PZ.52800.10.2022.3.MŻ** z **21 listopada 2022** r.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Przedstawiono zarządzenie nr 31/2024 z dnia 27 maja 2024 r. Wójta gminy Raciążek Pana Piotra Zabłockiego powołujące Pana Michała Suchomskiego na stanowisko zastępcy Wójta gminy Raciążek oraz zarządzenie nr 32/2024 z dnia 27 maja 2024 r. upoważniające Pana Michała Suchomskiego do reprezentowania spraw Urzędu Gminy Raciążek w imieniu Wójta gminy.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Budynek Urzędu Gminy.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Wójt Gminy Raciążek
ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek
Michał Suchomski - Zastępca Wójta Gminy

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

1. Budynek Urzędu Gminy w Raciążku zlokalizowany jest przy ulicy Wysokiej 4. Jest to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony,
2. Odległość do najbliższych zabudowań na sąsiadującej działce wynosi około 7 m,
3. Powierzchnia zabudowy 592,00 m², powierzchnia użytkowa 810,00 m², kubatura 3 932,00 m³, wysokość około 9 m,
4. Brak materiałów palnych i substancji niebezpiecznych pożarowo,
5. Gęstość obciążenia ogniowego dla budynków ZL nie jest wyznaczana, dla kotłowni ze zbiornikiem na olej opałowy nie przekracza 500 MJ/m²,
6. Budynek z znacznej części zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi – ZL III (obiekty użyteczności publicznej) z pomieszczeniem Sali widowiskowej ZL I (pomieszczenia powyżej 50 osób). W obiekcie może maksymalnie przebywać do 40 osób w tym 20 pracowników urzędu oraz do 100 osób na Sali widowiskowej,
7. Brak pomieszczeń lub stref zagrożonych wybuchem,
8. Obiekt stanowi jedną strefę pożarową,
9. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowany z bloczków gazobetonowych, strop żelbetowy, ściany wewnętrzne murowane, stropodach ocieplony żużlem pokryty papą termozgrzewalną. Budynek w klasie pożarowej „D”,
10. Ewakuacja z budynku prowadzi poprzez korytarz na II kondygnacji do jednej klatki schodowej dalej holem do drzwi dwuskrzydłowych o szerokości 120/90 cm stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku. Natomiast z sali widowiskowej prowadzą trzy wyjścia ewakuacyjne, dwa z nich bezpośrednio na zewnątrz budynku oraz jedno poprzez hol główny do drzwi ewakuacyjnych,
11. Budynek wyposażono w podręczny sprzęt do gaszenia pożarów w postaci gaśnic proszkowych w ilości 7 szt. o łącznej masie środka gaśniczego 31 kg,
12. Instalacje przeciwpożarowe; wewnętrzna sieć hydrantowa z hydrantami 52,
13. Dojazd pożarowy stanowi ulica Wysoka,
14. Do zewnętrznego gaszenia pożaru służy gminna sieć hydrantowa, najbliższy hydrant zlokalizowany jest w odległości około 20 m od budynku.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Nie dotyczy.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2025 roku (protokół z dnia 20.03.2025 r.).

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☒ W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono brak wykonania dwóch z pięciu obowiązków nałożonych na stronę decyzją PZ.5580.19.1.21. z 21 grudnia 2021 r. W związku z powyższym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim wystawił upomnienie znak PZ.52800.3.2025.3.MŻ z dnia 3 kwietnia 2025 r. Wójt Gminy Raciążek pismem z dnia 11 kwietnia 2025 r. powiadomił KP PSP w Aleksandrowie Kujawskim o wykonaniu pozostałych obowiązków tym samym wykonaniu decyzji w całości.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Decyzja nr PZ.5580.19.1.21 z dnia 21.12.2021 r.
Prolongowana decyzja znak PZ.52800.10.2022.3.MŻ z 21.11.2022 r.

Obowiązek nr 3: Wykonania w magazynie oleju szczelnej wanny wychwytywającej ewentualne wycieki.

Dwa zbiorniki jednopłaszczowe zlokalizowane są w pomieszczeniu kotłowni. Do kotła olejowego oddzielone zostały murowaną ścianką do wysokości ok 1 m, a powyżej zamontowano na stalowej konstrukcji metalowe płyty tworząc w ten sposób oddzielne pomieszczenie. Wnętrze zostało pomalowane farbą olejoodporną na bazie żywicy epoksydowej na wysokość 0,52 m, wyniku czego uzyskano efekt wanny wychwytywającej. Obowiązek uznaje się za wykonany.

Obowiązek nr 4: Zapewnieniu ochrony przed elektrycznością statyczną stosowanych w magazynie oleju zbiorników, wykładzin zbiorników oraz przewodów wykonanych z tworzyw sztucznych zgodnie z warunkami określonymi w Polskich normach.

Zapewniono ochronę przed elektrycznością statyczną poprzez montaż instalacji uziemiającej. Przedstawiono oświadczenie z dnia 11 kwietnia 2025 r. Centrum Szkoleń Bernaccy s.c. Aleja 700-lecia, 87-721 Raciążek o wykonaniu wanny wychwytywającej oraz zapewnieniu [Zał. 1] Obowiązek uznaje się za wykonany.

PODSUMOWANIE:
Obowiązki wykonane: 3 i 4

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Poza zakresem niniejszych czynności.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Poza zakresem niniejszych czynności.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Poza zakresem niniejszych czynności.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Poza zakresem niniejszych czynności.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Poza zakresem niniejszych czynności.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie stwierdzono.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

- elektryczno-odgromowa
- wentylacyjno-kominowa

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Poza zakresem niniejszych czynności.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak.	☐ usunięto w trakcie kontroli
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: N/dot.		

Inne ustalenia:
Brak uwag.


14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak uwag.


Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Z-ca WÓJTA

mgr inż. Michał Suchomski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY INSPEKTOR SZTABOWY
ds. kontrolno-rozpoznawczych

asp. inż. Michał Żbikowski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)