



Inwentaryzacja zieleni			
lp	gatunek	obwód [cm]	uwagi
1	klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	147	pień drzewa uszkodzone na wysokości ok. 2 m (poziome nacięcie)
2	kasztanowiec (Aesculus L.)	174	
3	wycięte		
4	kasztanowiec (Aesculus L.)	135	
5	kasztanowiec (Aesculus L.)	146	
6	wycięte		
7	kasztanowiec (Aesculus L.)	170	
8	kasztanowiec (Aesculus L.)	175	
9	kasztanowiec (Aesculus L.)	148	
10	kasztanowiec (Aesculus L.)	135	
11	kasztanowiec (Aesculus L.)	135	
12	klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	113	pień oznaczony pomarańczową kropką oraz nr 3. Pień uszkodzony od strony południowo -zachodniej na wys. do ok 2m (ułamany konar)
13	lipa (tilia)	114	pień oznaczony pomarańczową kropką oraz nr 4
14	kasztanowiec (Aesculus L.)	190	
15	kasztanowiec (Aesculus L.)	158	
16	kasztanowiec (Aesculus L.)	168	
17	kasztanowiec (Aesculus L.)	232	

INWESTYCJA:

Remont ruin zamku w Raciążku oraz pracach konserwatorskich przy ruinach zamku w Raciążku.
Działka nr 486, obręb: Raciążek, gm. Raciążek, pow.aleksandrowski, woj.kujawsko-pomorskie.
Identyfikator: 040107.2.0008.486

INWESTOR:

Gmina Raciążek, ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek

BIURO PROJEKTOW

PROJEKTANT

mgr inż.
Andrzej Tomaszewski
UAN-NB-8386-5)42)84 Wk
specjalność konstrukcyjno-budowlana

SKALA

1 : 500

OPRACOWAŁ

inż.
Sebastian Słupski

DATA

08.2024

PODPIS

NAZWA RYSUNKU

Inwentaryzacja zieleni w zasięgu oddziaływania inwestycji

NUMER UMOWY zlecenie ZP.272.5.2024	NUMER ARCHIWALNY 322/2024	STADIUM PFU	PUNKT PRELIMINARZA 2	BRANŻA B+K	SKŁADNIK OPRACOWANIA 2	NUMER RYSUNKU 4	REWIZJA 0
--	------------------------------	----------------	----------------------------	---------------	------------------------------	--------------------	--------------